



ESTRUTURAS DE MARQUISES COM MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS - Por João C. Jordy e Luiz C. Mendes

Para as estruturas de marquises existentes que apresentam manifestações patológicas, o trabalho apresentado pelo engenheiro João Cassim Jordy e publicado nas “XXXII Jornadas Sulamericanas de Engenharia Estrutural”, em Campinas, SP, no dia 23 de maio/2006, fornece uma metodologia criteriosa para procedimentos de inspeções, avaliação e análise de anomalias, ensaios não destrutivos, avaliação das tensões resistentes e verificação das impermeabilizações, visando a obtenção de diagnósticos confiáveis para tomadas de decisão quanto à recuperação, reforço ou demolição. Baixe o artigo completo clicando no link abaixo.

{phocadownload view=file|id=19|target=b}